



컨테이너 하역 중

트레일러 불시 후진·끼임

정차한 트레일러가 불시에 후진해 작업자가 리치스태커와 차량 사이에 끼이는 사고 발생.



사고 경위

언제	2025.12	무엇을	컨테이너 하역
어디서	전남 광양시 소재 사업장	어떻게	차량 불시 후진·끼임
누가	하역 작업 근로자	확인범위	공개 사고경위

사고 흐름

01

컨테이너 하역

02

트레일러 정차

03

차량 불시 후진

04

장비 사이 끼임

위험요소

- 1 차량 미고정
- 2 장비 사이 협착공간
- 3 운전자·신호수 소통 미흡

작업 전 조치사항

- 1 주차브레이크·고임목
- 2 운전자 키·대기 통제
- 3 안전대피공간 확보
- 4 단일 신호수 운영

하역 전 차량을 고정하고 장비 사이에 사람이 서지 않게 하세요