




용접용 공기재킷

산소 오염속 화재

공기재킷이 산소분기관에 오염속된 채
철골 부속자재를 용접하다 화재 발생.



사고 경위

언제	2024년 7월 00일	사고	공기재킷이 산소분기관에 오염속된 상태에서 화재 발생
어디서	전남 광양시 소재 공장	결과	공개 원문에 피해 결과 미기재
작업	공기재킷을 착용한 철골 부속자재 용접	확인	원문 공개 2024-07-31

사고 흐름

01

재킷 호스 연결

02

산소분기관 오염속

03

용접작업

04

화재 발생

위험요소

- 배관 식별 미흡
- 호스 호환
- 산소 농후

작업 전 조치사항

- 전용 접속구
- 배관 색상·명칭 표시
- 사용 전 교차확인
- 산소 오염속 방지

공기재킷은 전용 공기배관인지 두 사람이 확인하세요