



아파트 외벽 달비계

작업용 로프 파단 추락

외벽 방수작업 중 작업용 로프가 끊어져
달비계 작업자가 추락해 사망.



사고 경위

언제	2026.08.26 11:55	무엇을	달비계를 이용한 아파트 외벽 방수작업
어디서	경기 수원시 아파트 외벽	어떻게	달비계 작업용 로프가 끊어지며 작업자가 추락
누가	해당 작업 근로자	확인범위	중대재해 사이렌 공개 카드

사고 흐름

01

외벽 방수작업

02

모서리 로프 마찰

03

작업용 로프 파단

04

추락 사고 발생

위험요소

- 1 모서리 직접 접촉
- 2 독립 구멍줄 미확인
- 3 로프 손상 누락

작업 전 조치사항

- 1 모서리 보호대 설치
- 2 독립 구멍줄 확보
- 3 로프 전 구간 점검
- 4 안전대 연결 확인

로프가 모서리에 닿으면 보호대 없이는 작업하지 마세요