




배합실 톨루엔 투입

정전기 추정 화재

코팅액 배합용 톨루엔을 투입하던 중
정전기 추정 스파크로 화재가 발생해 화상.



사고 경위

언제	2026년 1월 00일 01:28경	사고	정전기로 추정되는 스파크에 의해 화재 발생
어디서	경기도 김포시 소재 사업장 배합실	결과	화상(공식 원문 기재)
작업	코팅액 배합을 위한 톨루엔 투입	확인	원문 공개 2026-04-28

사고 흐름



위험요소

- 1 인화성 증기
- 2 정전기
- 3 개방 투입

작업 전 조치사항

- 1 본딩·접지
- 2 밀폐이송
- 3 환기·농도측정
- 4 방폭설비 점검

톨루엔은 본딩·접지 후 밀폐 방식으로 이송하세요