




ISO 탱크 라텍스 제거

톨루엔 급성중독

탱크 컨테이너 내부에서 라텍스를 제거하다
톨루엔 급성중독 증상 발생.



사고 경위

연제	2025년 7월 17일	사고	톨루엔 급성중독 증상 발생
어디서	탱크 컨테이너 수리장	결과	급성중독 증상(공식 원문 기재)
작업	ISO 탱크 내부 라텍스 제거	확인	원문 공개 2025-11-20

사고 흐름

01

탱크 세척 준비

02

내부 라텍스 제거

03

톨루엔 노출

04

급성중독 증상

위험요소

- 1 톨루엔 증기
- 2 탱크 내부
- 3 피부·호흡 노출

작업 전 조치사항

- 1 세척제 대체
- 2 원격·밀폐세척
- 3 농도측정·환기
- 4 감시·구조계획

탱크 세척은 내부 진입과 톨루엔 사용부터 줄이세요