




선박 흡입관 보수

용접·용단 중 화재

선박 내부 흡입관을 보수하기 위한
용접·용단 작업 중 원인 미상 화재 발생.



사고 경위

언제	2025년 10월 00일 10:56경	사고	용접·용단 작업 중 원인 미상의 화재 발생
어디서	전북 군산시 소재 선박 내부	결과	공개 원문에 피해 결과 미기재
작업	선박 흡입관 보수를 위한 용접·용단	확인	원문 공개 2026-04-13

사고 흐름



위험요소

- 1 밀폐된 선박 내부
- 2 가연물 미확인
- 3 화기작업

작업 전 조치사항

- 1 가스측정·환기
- 2 가연물 제거
- 3 화재감시자 배치
- 4 화기작업 허가

선박 내부 화기작업은 측정·환기·감시 후 시작하세요