



조선소 작업 후 이동

바닥 구조물 걸림

그라인딩 작업 후 탈의실로 가다가
바닥 구조물에 걸려 넘어져 머리 골절.



사고 경위

언제	2023년 6월 28일	사고	바닥 구조물에 발이 걸려 넘어짐
어디서	전남 영암군 소재 조선소	결과	머리 골절(공식 월간지 기재)
작업	그라인딩 작업 후 탈의실로 이동	확인	원문 공개 2023-08-01

사고 흐름

01

그라인딩 종료

02

탈의실 이동

03

바닥 구조물 걸림

04

넘어짐·골절

위험요소

- 1 낮은 구조물
- 2 통로와 작업물 혼재
- 3 식별표시 부족

작업 전 조치사항

- 1 안전통로 분리
- 2 돌출부 제거·보호
- 3 고시인성 표시
- 4 조도 확보

통로의 낮은 구조물은 제거하거나 눈에 띄게 보호하세요