




슬러리 피트 내부작업

황화수소 중독·질식

슬러리 피트 내부에서 작업하던 중
황화수소에 노출돼 질식.



사고 경위

언제	2017년 5월 27일 11:20경	사고	황화수소 중독에 의한 질식
어디서	경기도 여주시 소재 작업장	결과	공개 원문에 피해 결과 미기재
작업	슬러리 피트 내부 작업	확인	원문 공개 2025-08-28

사고 흐름

01

피트 작업 준비

02

내부 진입

03

황화수소 노출

04

질식 사고

위험요소

- 1 황화수소
- 2 밀폐된 피트
- 3 구조계획 미확인

작업 전 조치사항

- 1 유해가스 측정
- 2 강제환기
- 3 감시인 배치
- 4 구조장비 준비

피트 출입 전 황화수소를 측정하고 구조계획을 세우세요