



이차전지 재활용 파쇄

이물질 혼입 화재

이차전지 파쇄공정에 이물질이 섞여
설비에서 화재가 발생.



사고 경위

언제	2021년 9월 00일 09:39경	사고	이물질 혼입으로 화재 발생
어디서	전북 군산시 소재 사업장	결과	공개 원문에 피해 결과 미기재
작업	이차전지 재활용을 위한 파쇄	확인	원문 공개 2026-04-13

사고 흐름

01

폐전지 투입

02

이물질 혼입

03

파쇄공정 이상

04

화재 발생

위험요소

- 1 투입물 혼재
- 2 손상 전지
- 3 이상온도

작업 전 조치사항

- 1 사전 선별
- 2 투입물 검사
- 3 온도·가스 감시
- 4 비상정지·격리

파쇄 전 이물질을 선별하고 이상온도를 감시하세요