



컨베이어 제품 끼임 제거 중 끼임 사망


컨베이어 제품 끼임 제거 중 전원 미차단 상태에서
리프트 하강. 리프트와 컨베이어 사이 끼임, 근로자 1명 사망.



사고 경위

언제	2026.06.11	무엇을	컨베이어 제품 끼임 제거
어디서	자동차부품 제조공장	어떻게	리프트와 컨베이어 사이 끼임
누가	해당 작업 근로자	왜	전원 미차단 상태에서 리프트 하강

사고 흐름



위험요소

- 정지 안 된 가동부
- 잠금·표지 없는 정비
- 방호울·인터록 미흡

작업 전 조치사항

- 전원·유압·공압 차단
- LOTO 잠금·표지
- 무에너지 실작동 확인
- 방호울·인터록 점검

기계 안에 손을 넣기 전, 멈춤을 직접 확인하세요