



폐 드럼통 절단 중 화재·폭발 사망

폐 드럼통 절단 중 드럼 내 유증기 착화 추정.
드럼통 폭발, 근로자 1명 사망.



사고 경위

언제	2026.02.09	무엇을	폐 드럼통 절단
어디서	특장차 제조공장	어떻게	드럼통 폭발
누가	해당 작업 근로자	왜	드럼 내 유증기 착화 추정

사고 흐름



위험요소

- 1 유증기·인화성 작업
- 2 세척·환기 전 화기작업
- 3 가스농도 미측정

작업 전 조치사항

- 1 내부물질 제거·세척
- 2 충분한 환기·가스농도 측정
- 3 화기작업허가·화재감시자
- 4 불티 비산방지·소화설비

빈 용기도 유증기를 확인하기 전에는 절단·용접하지 마세요