



폐수펌프 플러그 분리

파손 콘센트 감전

펌프를 멈추려고 플러그를 분리하던 중
파손된 콘센트 충전부에 접촉해 사망.



사고 경위

언제	2017년 8월	사고	파손된 콘센트의 충전부에 접촉해 감전
어디서	대구광역시 소재 도금 사업장	결과	사망(공식 원문 기재)
작업	도금기 폐수펌프 정지를 위한 플러그 분리	확인	원문 공개 2017-08-23

사고 흐름

01

펌프 정지 시도

02

플러그 분리

03

파손 충전부 접촉

04

감전 사고

위험요소

- 1 파손 접속기
- 2 전원 미차단
- 3 충전부 접근

작업 전 조치사항

- 1 회로 차단·잠금
- 2 무전압 검전
- 3 파손품 즉시 교체
- 4 접근구역 통제

플러그를 만지기 전에 전원을 차단하고 검전하세요