



골재 야적장 이동 중 로더 충돌 사고

골재 투입구로 이동하던 작업자가
운행 중인 로더에 부딪혀 사망.



사고 경위

언제	2026.08.26 13:10	무엇을	골재 투입구 방향으로 보행 이동
어디서	경기 광주시 레미콘 제조 사업장 골재 야적장	어떻게	골재 야적장을 이동하던 작업자가 로더에 부딪혀 사망
누가	해당 작업 근로자	확인범위	중대재해 사이렌 공개 카드

사고 흐름



위험요소

- 1 장비·보행 동선 혼재
- 2 로더 사각지대
- 3 출입통제 미흡

작업 전 조치사항

- 1 보행통로 물리적 분리
- 2 장비구역 출입통제
- 3 유도자·정지신호 지정
- 4 사각지대 제거

로더 운행구역과 보행통로를 물리적으로 분리하세요