




방유제 수중펌프 교체 누설전류 감전

넘친 방유제 안 수중펌프를 교체하다
절연 파괴로 누설된 전류에 감전돼 사망.



사고 경위

연제	2016년 9월	사고	절연이 파괴된 수중펌프의 누설전류에 감전
어디서	경북 구미시 섬유생산 사업장	결과	사망(공식 원문 기재)
작업	유연제 탱크 방유제의 고장 난 수중펌프 교체	확인	원문 공개 2016-12-30

사고 흐름



위험요소

- 1 젖은 바닥
- 2 절연 파괴
- 3 누전 보호 미확인

작업 전 조치사항

- 1 전원 차단·검전
- 2 절연저항 측정
- 3 누전차단기 시험
- 4 건조 작업구역 확보

젖은 곳의 펌프는 차단·검전 후 교체하세요