



기숙사 청소 이동

꺼진 보도블록 걸림

내리막길의 꺼진 보도블록을 잘못 디더
넘어지며 우측 관절 골절.



사고 경위

언제	2023년 6월 20일	사고	꺼진 보도블록을 잘못 디더 넘어짐
어디서	경기도 용인시 대학교 기숙사	결과	우측 관절 골절(공식 월간지 기재)
작업	기숙사 청소를 위한 내리막길 이동	확인	원문 공개 2023-08-01

사고 흐름



위험요소

- 1 보도블록 단차
- 2 내리막길
- 3 결함 미표시

작업 전 조치사항

- 1 단차 즉시 보수
- 2 임시차단·표시
- 3 안전 우회로
- 4 이동 전 통로점검

꺼진 보도블록은 즉시 막고 보수 전 우회하세요