



지게차 운행 중 하차 중 지게차 전도 사망

지게차 운행 중 하차 중 주차조치 미흡으로 지게차
밀림. 밀린 지게차를 막으려다 전도 장비에 깔림, 근로자 1명 사망.



사고 경위

언제	2026.06.19	무엇을	지게차 운행 중 하차
어디서	지하주차장 경사로	어떻게	밀린 지게차를 막으려다 전도 장비에...
누가	해당 작업 근로자	왜	주차조치 미흡으로 지게차 밀림

사고 흐름



위험요소

- 경사로 주차조치 미흡
- 밀린 지게차를 몸으로 저지
- 무자격·미숙련 운전

작업 전 조치사항

- 시동 정지·주차브레이크
- 고임목 설치
- 자격자만 운전
- 밀림 발생 시 즉시 이탈

밀려가는 지게차는 몸으로 막지 마세요