



곡물 톤백 적재단 주변 붕괴·깔림 사고

4단 적재 톤백이 갑자기 무너지며
적재단 주변 작업자에게 깔림 사고 발생.



사고 경위

언제	2025.12	무엇을	톤백 주변 정리
어디서	경기도 소재 곡물창고	어떻게	적재단 붕괴·깔림
누가	해당 작업 근로자	확인범위	공개 사고경위

사고 흐름



위험요소

- 1 기울어진 다단 적재
- 2 붕괴범위 내 접근
- 3 바닥 침하·편하중

작업 전 조치사항

- 1 적재 상태 사전점검
- 2 붕괴구역 출입통제
- 3 안전한 해체계획 수립
- 4 관리자 확인 후 재개

적재물이 기울면 접근하지 말고 먼저 구역을 막으세요