



채석장 사면 아래

낙석·굴착기 덮침 사고

채석장 상부 사면이 무너지며 암반이 떨어져
사면 아래 굴착기를 덮치는 사고 발생.



사고 경위

언제	2025.11	무엇을	굴착기로 토석 이동
어디서	충남 서산시 소재 채석장	어떻게	사면 붕괴·낙석
누가	굴착기 운전자	확인범위	공개 사고경위

사고 흐름



위험요소

- 1 상부 사면 균열
- 2 낙석 예상범위 내 장비
- 3 점검 없는 사면 접근

작업 전 조치사항

- 1 작업 전 사면점검
- 2 낙석구역 출입통제
- 3 장비 위치 이격
- 4 이상 발견 즉시 중지

균열과 낙석 징후가 보이면 장비부터 위험구역 밖으로 빼세요