




태양광 설비 전선 교체 중 감전 사망

차단기를 내리지 않은 채 전선을 교체하던 중 감전되어
근로자 1명이 사망했습니다.



사고 경위

언제	2026.07.22	무엇을	태양광 설비 전선 교체
어디서	태양광 발전시설	어떻게	차단기 미차단 상태에서 작업
누가	전선 작업 근로자	왜	전원 미차단 · 상세 원인 조사 중

사고 흐름



위험요소

- 1 살아 있는 전로와의 접촉
- 2 잔류 전하 미확인
- 3 검전 없이 무전압 작업

작업 전 조치사항

- 1 작업 전로 확인·전원 차단
- 2 잔류 전하 방전
- 3 검전기로 무전압 확인
- 4 충전부 방호·절연보호구 확인

차단·방전·검전 전에는 전선에 손대지 마세요