




천장 먼처리 작업 중 이동식비계 전도 추락

숙박시설 천장 작업 중 비계가 넘어져
상부 작업자가 추락해 사망.



사고 경위

언제	2026.08.19 14:08	무엇을	이동식비계 위에서 천장 먼처리 작업
어디서	부산 강서구 숙박시설 신축 현장	어떻게	천장 먼처리 중 이동식비계가 넘어지며 작업자가 추락
누가	해당 작업 근로자	확인범위	중대재해 사이렌 공개 카드

사고 흐름

01

이동식비계 작업

02

바퀴·지지 불안정

03

비계 구조 전도

04

추락 사고 발생

위험요소

- 1 바퀴 고정 미흡
- 2 아웃트리거 미설치
- 3 상부 작업 중 이동

작업 전 조치사항

- 1 브레이크·쇄기 적용
- 2 아웃트리거 설치
- 3 수평·바닥상태 확인
- 4 하차 후 비계 이동

올라가기 전 바퀴와 아웃트리거를 모두 고정하세요