



연료탱크 주변 절단

유증기 화재·폭발

탱크 주변 철재 프레임을 절단하던 중
연료탱크 주위 유증기가 화재·폭발.



1. 드레인
연료를 완전히
배출합니다
2. 세척
내부를 깨끗하게
세척합니다
3. 가스 테스트
가스 측정으로
안전성을 확인합니다

사고 경위

연제	2025년 7월 00일 11:40경	사고	연료탱크 주위 유증기가 화재·폭발
어디서	부산 강서구 소재 주차장	결과	공개 원문에 피해 결과 미기재
작업	파손된 연료탱크 주변 철재 프레임 산소절단	확인	원문 공개 2026-04-13

사고 흐름

01

연료탱크 수리

02

주변 산소절단

03

유증기 점화

04

화재·폭발

위험요소

- 1 탱크 잔류 연료
- 2 유증기
- 3 절단 불꽃

작업 전 조치사항

- 1 연료 제거·세척
- 2 퍼지·가스측정
- 3 탱크 분리
- 4 화기작업 허가

연료탱크 주변은 세척·퍼지·측정 후 절단하세요