




계단으로 굴착기 이동 중 장비 전도·깔림 사고

교회 리모델링 현장 계단을 내려가던
소형 굴착기가 넘어져 작업자가 깔려 사망.



사고 경위

언제	2026.08.19 08:09	무엇을	소형 굴착기에 탑승해 계단으로 하부 이동
어디서	경북 김천시 교회 리모델링 현장	어떻게	계단을 내려가던 소형 굴착기가 넘어져 작업자가 깔려 사망
누가	해당 작업 근로자	확인범위	중대재해 사이렌 공개 카드

사고 흐름



위험요소

- 1 계단 운행경로
- 2 장비 무게중심 변화
- 3 안전띠 미확인

작업 전 조치사항

- 1 운행·운반계획 수립
- 2 대체 운반방법 검토
- 3 안전띠·ROPS 점검
- 4 전도구역 출입통제

계단 주행 전 제조사 허용범위와 대체 운반을 확인하세요