



어두운 통로 이동

금속자재 걸림

자재를 가지러 조명 없는 통로를 건다
바닥 금속자재에 걸려 무릎뼈 골절.



사고 경위

언제	2023년 7월 1일	사고	통로의 금속자재에 발이 걸려 넘어짐
어디서	서울 강남구 소재 건설현장	결과	우측 무릎뼈 골절(공식 월간지 기재)
작업	자재를 가지러 조명이 없는 통로로 이동	확인	원문 공개 2023-08-01

사고 흐름

01

자재 수령 이동

02

어두운 통로

03

금속자재 걸림

04

넘어짐·골절

위험요소

- 1 통로 조도 부족
- 2 바닥 자재 적치
- 3 통로 미분리

작업 전 조치사항

- 1 임시조명 설치
- 2 자재 랙 적치
- 3 안전통로 표시
- 4 작업 전 정리

통로를 밝히고 바닥 자재를 먼저 치우세요