




집진기 백필터 교체

화재·폭발 사고

국소배기장치 백필터를 교체하던 중
집진기에서 화재·폭발이 발생해 2명 피해.



사고 경위

언제	2025년 1월 00일 11:39경	사고	집진기에서 화재·폭발 발생
어디서	충남 당진시 소재 사업장	결과	1명 사망·1명 부상(공식 원문 기재)
작업	국소배기장치 집진기 백필터 교체	확인	원문 공개 2025-08-03

사고 흐름

01

필터 교체 준비

02

집진기 개방

03

화재·폭발

04

인명 피해

위험요소

- 1 가연성 분진
- 2 잔류 에너지
- 3 점화원

작업 전 조치사항

- 1 분진 안전 제거
- 2 설비 격리·잠금
- 3 가스·분진 확인
- 4 작업허가·감시

집진기 개방 전 분진과 에너지를 먼저 격리하세요