



지붕 보수 위한 이동 중 채광창 추락 사망

지붕 보수 위한 이동 중 채광창을 밟음. 채광창이 파손되어 7.5m 아래로 떨어짐, 근로자 1명 사망.



사고 경위

언제	2026.04.23	무엇을	지붕 보수 위한 이동
어디서	제조 사업장 지붕	어떻게	채광창이 파손되어 7.5m 아래로 ...
누가	해당 작업 근로자	왜	채광창을 밟음

사고 흐름



위험요소

- 1 채광창 위치 미표시
- 2 취약 지붕재를 작업면으로 판단
- 3 덮개·발판·방호망 부재

작업 전 조치사항

- 1 채광창 위치 표시·출입통제
- 2 견고한 덮개·작업발판
- 3 추락방호망 설치
- 4 안전대 부착설비·체결

채광창은 지붕이 아니라 개구부로 관리하세요