



교반기 내부 청소 중 끼임 사망

교반기 내부 청소 중 가동 중 청소 실시. 교반기 회전부에 끼임, 근로자 1명 사망.



사고 경위

언제	2026.04.28	무엇을	교반기 내부 청소
어디서	식료품 제조 사업장	어떻게	교반기 회전부에 끼임
누가	해당 작업 근로자	왜	가동 중 청소 실시

사고 흐름



위험요소

- 1 정지 안 된 가동부
- 2 잠금·표지 없는 정비
- 3 방호울·인터록 미흡

작업 전 조치사항

- 1 전원·유압·공압 차단
- 2 LOTO 잠금·표지
- 3 무에너지 실작동 확인
- 4 방호울·인터록 점검

기계 안에 손을 넣기 전, 멈춤을 직접 확인하세요