



철근 다발 인양 중 걸림·낙하 깔림 사고

인양 철근에 다른 다발이 함께 걸려 올라가
떨어지며 아래 작업자를 덮쳐 사망.



사고 경위

언제	2026.08.23 08:10	무엇을	크레인을 이용한 철근 다발 인양
어디서	경기 파주시 건물 신축 현장	어떻게	인양하던 철근 다발에 다른 다발이 걸려 함께 들렸다가 떨어져 아래 작업자를 덮쳐
누가	해당 작업 근로자	확인범위	중대재해 사이렌 공개 카드

사고 흐름

01

철근 다발 인양

02

다른 다발 걸림

03

걸린 다발 낙하

04

깔림 사고 발생

위험요소

- 1 인양 전 분리 미흡
- 2 하부 작업자 접근
- 3 시험인양 생략

작업 전 조치사항

- 1 다발 완전 분리
- 2 저높이 시험인양
- 3 낙하구역 출입통제
- 4 작업지휘·신호 통일

인양 전 걸림을 풀고 하물 아래를 완전히 비우세요