




대학 외벽 달비계

작업대 미끄러짐 추락

달비계 작업대가 로프를 따라 미끄러져
외벽 방수작업자가 추락해 사망.



사고 경위

언제	2026.08.26 14:15	무엇을	달비계를 이용한 외벽 방수작업
어디서	서울 서대문구 대학 건물	어떻게	달비계 작업대가 작업용 로프에서 아래로 미끄러지며 작업자가 추락
누가	해당 작업 근로자	확인범위	중대재해 사이렌 공개 카드

사고 흐름



위험요소

- 1 작업대 잠금 불량
- 2 구명줄 미분리
- 3 부품 점검 누락

작업 전 조치사항

- 1 독립 구명줄 설치
- 2 안전대 먼저 체결
- 3 로프·샤클 전수점검
- 4 결함품 즉시 격리

작업대에 오르기 전 독립 구명줄부터 연결하세요