



천장·지붕 방수작업 중 채광창 추락 사망

천장·지붕 방수작업 중 채광창을 밟음. 채광창이 파손되어 10m 아래로 떨어짐, 근로자 1명 사망.



사고 경위

언제	2026.05.19	무엇을	천장·지붕 방수작업
어디서	물류창고 지붕	어떻게	채광창이 파손되어 10m 아래로 떨어...
누가	해당 작업 근로자	왜	채광창을 밟음

사고 흐름



위험요소

- 1 채광창 위치 미표시
- 2 취약 지붕재를 작업면으로 판단
- 3 덮개·발판·방호망 부재

작업 전 조치사항

- 1 채광창 위치 표시·출입통제
- 2 견고한 덮개·작업발판
- 3 추락방호망 설치
- 4 안전대 부착설비·체결

채광창은 지붕이 아니라 개구부로 관리하세요